


ایراد و مشکل	علل	راه حل
روغن نخینه نیفتاده	مقدار روغن کم و پایین	پر کردن روغن از روغن
شاسی فشاری روغن بصورت کشش پایین نیروی	گرد و حباب داخل دیواره محفظه پیستون	تعویض روغن
شاسی روغن بصورت کشش نییافته	اندکته شدن گرد و حباب یا شکستن فن	تعویض روغن
A چکه کردن روغن از قسمت	انحراف شاسی فشاری از بین رفته	تعویض روغن
B چکه کردن روغن از قسمت	درز روغن از بین رفته	تعویض درز
C چکه کردن روغن از قسمت	چکه کردن فرغ روغن (نازل)	سخت کردن فرغ روغن یا تعویض

عیب یابی سیستم روغن‌دان سرکیمه دوز دستی نیولانگ ژاپن

PUSH-BUTTON LUBRICATOR Model NP-7A



سیستم بعب روغن سرکیمه دوز دستی نیولانگ ژاپن